

SOLIDWORKS2021 マニュアル訂正

※ SP の違いにより発生したり、しない場合が御座いますので、ご注意下さい。

Weldments (SOLIDWORKS2020 使用)

● Lesson5: P195 16 ステップの選択

鋼材タブで設定後、OK を選択すると、「プロファイルを定義してください」と表示される場合があります。その場合は手順 15 で設定した主要鋼材が外れている場合がありますので、再度設定してください。

また、2 つのサーフェスを選択してステップ(Side_plate)を作成すると失敗する場合があります。その際は 2 回の手順で作成してください。

1. Surface Body 1 を選択し、Plane 62～Plane 72 を選択し、90° 回転して OK。
2. Surface Body 2 を選択し、Plane 73～Plane 79 を選択し、90° 回転して OK。